MODE D'EMPLOI
AEROSOL HAUTE TEMPERATURE

Description :

Peinture de finition Noir mat, Alu ou Anthracite mat en aérosol haute température – 600° Celsius permanent

Destinée à la retouche pour les surfaces en acier soumises à la température, aux intempéries et aux ultraviolets. Les principales applications sont : Four, Cheminée, Tuyauterie, pot d'échappement

-Exempte de solvant chloré et toluène
-gaz propulseur inflammable

Utilisation :

Peinture de finition avec résine de silicone
Aspect du film : mat Conditionnement : Aérosol de 400 ml net (520 ml brut)
Séchage à 20°C et 60 % d'hygrométrie :
Au toucher/hors poussière : 40 minutes
Manipulable : 2 heures
Prévoir 1 journée avant la mise en service de l'équipement avec une montée en température, si possible, lente.
Rendement théorique : 1 aérosol pour 2 m2 environ

Mode d'emploi :

Préparation du support : Appliquer la peinture sur fond sec uniquement, dépoussiérer, dégraisser (à l'aide de solvant ou de lessive de soude). Ponçage : P600/800 ou P280-320 sec.
Nombre de couche recommandée : minimum 2
Application : Ne pas appliquer par température inférieure à 15 ° C
20 cm des parties à traiter en couches croisées.
Purger l'aérosol tête en bas après chaque utilisation.